

7. NOVEMBER 2004

SONNTAGSZEITUNG 113

MELDUNGEN

Der VW-Bus ist offenbar nicht immer ganz dicht

WOLFSBURG Volkswagen hat Dichtigkeitsprobleme beim Van-Modell T5 bestätigt. An den Schiebefenstern kann unter ungünstigen Bedingungen Regen durch die Dichtung einsickern und sich im darunter liegenden Kasten der Sonnenschutzrollos sammeln. Das Problem ist inzwischen durch einen dickeren Dichtungsgummi behoben worden.