




Anschlußbelegung PC 5500 / PC 5400 – wichtige Änderungen gegenüber PC 5000

Anschlußbelegung PC 55 / PC 5400



Neu

- Tachosignaleingang für Analoge und Digitale Signale
- Fernbedienung RC5400
- Neues Signalkabel mit geändert. Anschluss für die Docking-Station

Wichtig

Der Muteausgang ist von A3 auf B4 gelegt worden.

Pin no.	Cable color	Connection
A1	black/white	Speedometer signal input, digital (long cable)
A2	white/yellow	Back-up lights (reversing signal)
A3	white/brown	Speedometer signal input, analogue (short cable)
A4	red	+12V permanent power supply, "terminal 30" (via cable fuse 10 A if necessary)
A5	white/blue	Switch input "Accessory"
A6	grey	Switch input low beam (do not connect to dashboard illumination!)
A7	violet	+12V switched, "terminal 15" (must not be interrupted during engine start)
A8	brown	Negative battery pole, "terminal 31"

- = connection required
- = connection optional